

表 5 喷漆废气排放口（F01）监测结果一览表（续）

监测时间	监测位置及频次	苯			甲苯与二甲苯合计			苯系物		
		实测浓度	排放浓度	排放速率	实测浓度	排放浓度	排放速率	实测浓度	排放浓度	排放速率
		mg/m ³	mg/m ³	kg/h	mg/m ³	mg/m ³	kg/h	mg/m ³	mg/m ³	kg/h
2020 年 4 月 3 日	20WT268-FQ1-1-1	1.49×10 ⁻²	1.49×10 ⁻²	1.34×10 ⁻³	2.85×10 ⁻³ L	2.85×10 ⁻³ L	N	0.562	0.562	5.04×10 ⁻²
	20WT268-FQ1-1-2	1.30×10 ⁻²	1.30×10 ⁻²	1.13×10 ⁻³	0.621	0.621	5.40×10 ⁻²	0.390	0.390	3.39×10 ⁻²
	20WT268-FQ1-1-3	1.32×10 ⁻²	1.32×10 ⁻²	1.21×10 ⁻³	0.100	0.100	9.16×10 ⁻³	0.161	0.161	1.47×10 ⁻²
标准限值		/	1	0.2	/	21	1.7	/	26	2.0
结果分析		废气排放符合《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/660-2016）中表 2 新建企业及现有企业 II 时段工艺设备或车间排气筒大气污染物排放限值主城区限值。								
备注		1、设备安装时间为 2018 年 6 月，净化装置为活性炭吸附，除尘装置为干式除尘器； 2、此项目中“苯系物”包含“苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻三甲苯、间三甲苯、对三甲苯”； 3、“L”表示监测数据低于标准方法检出限，报出值为检出限值，其排放速率结果以“N”表示。								

排气筒高度：15m

烟道截面积：3.801m²

编制：杨长 审核：罗丹 日期：2020 年 4 月 13 日

签发：杨长 日期：2020 年 4 月 13 日

重庆渝久环保产业有限公司 业务专用章